



STUDIU GEOTEHNIC

PARC LIVADA POȘTEI

STR. ȘIRUL LIVEZII F.N. – BRAȘOV

CONTRACT : 086/2011

FAZA: ST.GEO.

BENEFICIARI : INA SCHAEFFLER BRAȘOV SRL.

LISTĂ DE SEMNĂTURI

DIRECTOR : ING. TĂNASE ADRIAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "AT".

ŞEF PROIECT : TH. GEOLOG ADRIAN TĂNASE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "AT".



S.C. GEOMONT TA S.R.L.

Tel./Fax: 0268 315 320

Mobil: 0745 753 894

Adresa: Str.Decebal nr. 52,
Brașov, 500334

E-mail: geomont_ta@yahoo.com

Aprilie 2011



PROIECT : PARC LIVADA POŞTEI

STR. ŞIRUL LIVEZII F.N. – BRAŞOV

BORDEROU

A.Piese scrise

- 1. Referat geotehnic**

B.Piese desenate

- 1. Plan de situatie scara 1 :1000**
- 2. Sondaje litologice scara 1:20**
- 3. Sondaje litologice scara 1:50**

S.C. GEOMONT TA S.R.L.
Tel./Fax: 0268 315 320
Mobil: 0745 753 894
Adresa: Str.Decebal nr. 52,
Braşov, 500334
E-mail: geomont_ta@yahoo.com

Aprilie 2011

PROIECT: PARC LIVADA POŞTEI

STR. ŞIRUL LIVEZII F.N. – BRAŞOV

REFERAT GEOTEHNIC

I.DATE GENERALE

Prezentul studiu geotehnic stabilește condițiile de fundare pentru construcțiile ce urmează a se executa în cadrul lucrărilor de reamenajare și modernizare a Parcului Livada Postei, de pe strada Sirul Livezii F.N. din municipiul Brașov, beneficiar: INA SCHAEFFLER BRAŞOV SRL.

Amplasamentul în studiu este situat în zona Centrului Vechi al Brașovului, pe un teren în pantă cu suprafață neuniformă, folosit în prezent ca parc, cod. SIRUTA 40205.

În vederea stabilirii condițiilor de fundare, pentru obiectivele mai sus menționate, au fost executate patru sondaje litologice dispuse pe teren conform planului anexat.

II. CONDIȚII NATURALE

1.Date geomorfologice și litologice

Amplasamentul în studiu este situat pe versantul sud-estic al Culmii Warthe (Munții Poienii), pe un teren în pantă, dezvoltat la altitudini cuprinse între 583.00 m și 620.00 m. Versantul prezintă o suprafață neuniformă cu pante slab înclinate (sub 7°), moderat înclinate și puternic înclinate (peste 20°).

Formele de relief sunt dezvoltate în această zonă pe conglomerate masive de varsta cretacică, cu un procent ridicat de elemente calcaroase în componentă. Grosimea acestui orizont petrografic depășește 200 m. În urma proceselor de alterare și dezagregare spre suprafața terenului s-a format o cuvertură deluvială mai slab consolidată, constituită predominant din terenuri argiloase și nisipoase cu fragmente de pietriș incluse în masa lor. La baza versanțiilor montani grosimea formațiunilor acoperitoare este mare depășind frecvent 5.00 m. În sondajele de adâncime, executate pe amplasamentul în studiu, roca de bază (conglomrat masiv, slab alterat) a fost întâlnită la adâncimi cuprinse între 7 și 9 m.

Sondajele executate pe amplasamentul în studiu au pus în evidență următoarea succesiune litologică:

Sub o pătură subțire de sol vegetal (zona S2) și umpluturi relativ omogene, slab compactate (zona S1, F2196, F3735), de 1,80-2,30 m grosime, au fost întâlnite depozite deluviale constituite dintr-o succesiune de argile nisipoase și nisipuri argiloase de culoare cafenie aflate în stare plastic consistentă și plastic vârtoasă (I.P. = 18.2-21.8%; IC = 0.64-

0.82), cu umiditate variabilă ($W_{nat.}=5.8-22.1\%$). Valorile caracteristicilor de rezistență pentru argile nisipoase și nisipuri argiloase consistente sunt urmatoarele: greutatea volumică (γ) = 1.95 -2.00 g/cm³, unghiul de frecare internă (φ) = 21-24°, coeziunea (c) = 10-15 kPa. Valorile orientative de calcul pentru modulul de deformatie liniara E sunt cuprinse intre 11.000 si 14.000 Kpa (terenuri compresibilitate medie). În urma analizelor de laborator efectuate au rezultat următoarele : porozitatea (n=32.3-41.2), indicele porilor (e=0.5-0.7), gradul de umiditate(Sr=0.63-0.88).

În masa stratului de nisip argilos sunt incluse fragmente mici și medii de pietriș.

Zona de alterare a rocii de bază este constituită din nisipuri slab prăfoase gălbui, îndesate cu fragmente mici de pietriș incluse în masa lor și din fragmente de pietriș și bolovăniș cu interspațiile umplute cu nisip prafos, îndesat.

Roca de bază constituită din conglomerate masive alterate și blocuri de natura conglomeratică cu interspațiile umplute cu nisip diferit îndesat a fost întâlnită doar în partea din amonte a perimetrlui cercetat la 7.00 m adâncime fata de cota terenului.

Conglomeratele sunt roci sedimentare detritice cu textură compactă și aspect masiv. Coeficientul de tărie oscilează în limite foarte largi: 5-19, greutatea volumica 2200-2700kg/m³, porozitate și permeabilitate variabilă 1-15%, respectiv 1-500mD, rezistența de rupere la compresiune este cuprinsă între 550 -1900 daN/cm².

2. Date hidrogeologice

Pantele slab și moderat înclinate sunt caracterizate prin spălare și șiroire accentuată iar cele puternic înclinate prin spălare și șiroire excesivă. Apa subterană în versanți, apare sub formă de infiltrări de pantă, după perioade de exces de umiditate. Acestea se scurg, spre baza versantului, pe suprafața stratelor coeziive cu permeabilitate scăzută. Infiltrări cu debit variabil de apă au fost interceptate în sondajele S1 și F3735 la adâncimi cuprinse între 2.20 m(S1) și 6.50 m(F3735).

3. Adâncimea de îngheț

Adâncimea maximă de îngheț a terenului natural din zona municipiului Brașov, de care trebuie să se țină seama la proiectarea fundațiilor, conform STAS 6054-77 este de 1.00 m.

4. Intensitatea seismică

Conform normativului P100-1/2006 privind proiectarea antiseismică a construcțiilor, Brașovul se încadrează în zona caracterizată prin coeficientul 0.20g. Din punct de vedere al perioadelor de colț $T_c = 0.7$ sec.

5. Stabilitatea terenului

Constituția litologică existentă în zona perimetrlui cercetat nu este favorabilă declanșării unor fenomene fizico – geologice de amploare (alunecări de teren etc.)

Executarea unor săpături adânci în masa depozitelor deluviale pământoase poate declanșa însă surpări de teren dacă nu se vor lua măsuri corespunzătoare care să asigure stabilitatea taluzelor ce se crează.

III. CONDIȚII DE FUNDARE

Luând în considerare condițiile naturale mai sus menționate, la proiectarea clădirii se vor lua în calcul următoarele date:

Se poate funda în stratele de argilă nisipoasă (zona S2) și umplutura omogenă, necompactată controlat, dar cu o vechime de depunere mai mare de 2 ani (zona S1), începând de la 1.10 m față de cota terenului natural. Adâncimea minimă de fundare este impusă de adâncimea maximă de îngheț a terenului natural.

Pentru stratul de argilă nisipoasă, valorile presiunii convenționale vor fi cuprinse între 240 și 280 kPa (gruparea fundamentală) în funcție de adâncimea minimă la care se ajunge constructiv. Presiunea medie efectiva pe talpa fundației provenită din încărcări de calcul din gruparea specială, la încărcări centrice va fi mai mică sau cel mult egală cu 1.2 presiunea

convențională. Pentru stratul de umpluturi, valorile presiunii convenționale vor fi cuprinse între 100 și 120 kPa (gruparea fundamentală).

Datorită infiltrărilor de apă ce apar după perioade cu exces de umiditate, dacă construcțiile vor avea subsol, pe laturile din amonte se va prevedea o rețea de drenaj ce va fi adâncită sub pardoseală și racordată la canalizare.

La elementele construcției supuse acțiunii laterale sau ascendente (prin absorbție capilară) a umidității terenului, se vor prevedea izolații hidrofuge.

Se va asigura colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații și topirea zăpezilor din zona construcțiilor, prin măsuri adecvate (trotuare de gardă ,rigole, pante corespunzătoare etc.).

Conform normativului C169 - 88, săpături cu pereti verticali nesprijiniți se pot executa cu adâncimi până la 1.25 m.

La săpături cu pereti în taluz cu adâncimi de până la 3 m panta, definită prin tangenta unghiului de înclinare față de orizontală ($\text{tgB} = h/b$) trebuie să nu depășească valoarea 1/0.67 în cazul deluiilor constituite din terenuri argiloase. Când adâncimea săpăturilor depășeste 3 m, panta trebuie să nu depășească valoarea 1/0.75. Aceste săpături se pot executa cu respectarea următoarelor condiții: pământul să nu aibă o umiditate naturală peste 18% și săpătura să nu stea mult timp deschisă. Pentru a nu afecta stabilitatea străzii Sirul Livezii, nu se recomandă executarea unor săpături adânci în taluzul puternic înclinat existent pe partea stângă a drumului.



Se vor executa lucrări de protejare a taluzurilor ce vor fi create și rămân " la zi" pentru evitarea fenomenelor de eroziune și de pierdere a stabilității. Protejarea taluzilor se va face prin lucrări de natură biologică(îmbrăcăre cu pământ vegetal, însămânțare).

În cazul în care taluzurile ce se crează nu pot fi amenajate sub un unghi care să le asigure stabilitatea, la baza lor se vor prevedea ziduri simple de sprijin. Pentru dimensionarea zidurilor de sprijin, valorile caracteristicilor geotehnice utilizate la calculul împingerilor active a formațiunilor acoperitoare sunt menționate la punctul II/1.

Conform normelor Ts, după modul de săpare și proprietățile coeziive, terenurile ce urmează a se excava se încadrează în categoria tare.

Brașov, aprilie 2011




S1**S2****LEGENDA**

- Sol vegetal
- Umplutura
- Argila nisipoasa

N.I. - Nivel infiltratii apa



SC GEOMONT T.A. SRL Str. Decebal nr. 52, Brasov Tel./Fax : 0268 315 320			Denumire proiect: PARC LIVADA POSTEI BRASOV	Faza: ST.GEO.
Beneficiar: INA SCHAEFFLER BRASOV SRL				Project nr. 086/2011
Sef proiect	th. geolog. Tanase A.		Scara: 1:20	Titlul plansei:
Proiectant	th. geolog. Tanase A.		04/2011	SONDAJE LITOLOGICE
Desenator	ing. Tanase Adrian			Plansa G - 03

F2196**F3735****LEGENDA**

- | | |
|--|---------------------------------|
| | Umplutura |
| | Argila prafoasa |
| | Argila nisipoasa |
| | Nisip argilos cu pietris |
| | Nisip prafos cu pietris |
| | Conglomerat |

N.I. - Nivel infiltratii apa

SC GEOMONT T.A. SRL <i>Str. Decebal nr. 52, Brasov</i> <i>Tel./Fax : 0268 315 320</i>		Denumire proiect: PARC LIVADA POSTEI BRASOV	Faza: ST.GEO.
Beneficiar: INA SCHAEFFLER BRASOV SRL			Project nr. 086/2011
Sef proiect	th. geolog. Tanase A.	Scara: 1:50	
Proiectant	th. geolog. Tanase A.		
Desenator	ing. Tanase Adrian	04/2011	Plansa G - 04
		Titlul plansei: SONDAJE LITOLOGICE	