Foto 45 | Corp strada Stavropoleos. Parter. Coridor.

Foto 46 | Corp strada Stavropoleos. Parter. Coridor volum central.

Foto 47 | Corp strada Stavropoleos. Parter. Volum central. Spațiu interior orientat spre strada Stavropoleos.

Foto 48 | Corp strada Stavropoleos. Parter. Hol scară principală.

Foto 49 | Corp strada Stavropoleos. Parter. Hol intrare secundară din strada Stavropoleos. Acces scară subsol.

Foto 50 | Corp strada Stavropoleos. Parter. Hol scară principală.

Foto 51 | Corp strada Stavropoleos. Parter. Supantă spațiu depozitare.

Foto 52 | Corp strada Poştei. Parter. Scară acces spații tehnice.

Foto 53 | Corp strada Poştei. Atelier întreținere.

Foto 54 | Corp strada Poştei. Parter. Coridor.

Foto 55 | Corp strada Poştei. Parter. Volumul central. Spațiu interior orientat spre stradă.

Foto 56 | Corp Calea Victoriei. Etajul 1.

Foto 57 | Corp Calea Victoriei. Etajul 1.

Foto 58 | Corp Calea Victoriei. Etajul 1. Coridor.

Foto 59 | Corp Calea Victoriei. Etajul 1. Volum central spre curtea interioară.

Foto 60 | Corp strada Franceză. Etajul 1. Coridor.

Foto 61 | Corp strada Franceză. Etajul 1. Încăpere în traveea scării principale. Detaliu plafon.

Foto 62 | Corp strada Franceză. Etajul 1. Volumul central.

Foto 63 | Corp strada Stavropoleos. Etajul 1. Vedere spre scara secundară.

Foto 64 | Corp strada Stavropoleos. Etajul 1. Coridor.

Foto 65 | Corp strada Stavropoleos. Etajul 1. Interior sală în zona de colț cu strada Poştei.

Foto 66 | Corp strada Poştei. Etajul 1. Detaliu luminator coridor acces spre volumul central.

Foto 67 | Corp strada Poştei. Etajul 1.

Foto 68 | Corp strada Poştei. Etajul 1. Scări acces spre volumul central.

Foto 69 | Corp strada Poştei. Etajul 1. Spațiu interior orientat spre curte în zona volumului de racord cu aripa din strada Franceză.

Foto 70 | Corp strada Poştei. Etajul 1. Spațiul interior al volumului central.

Foto 71| Corp strada Franceză. Etajul 2. Volum central. Încăpere orientată spre stradă.

Foto 72 | Corp strada Franceză. Etajul 2. Volum central. Încăperea mediană dezvoltată pe două niveluri, incluzând şi spațiul şarpantei.

Foto 73 | Corp strada Franceză. Etajul 2. Detaliu cornişă hol scară principală.

Foto 74 | Corp strada Franceză. Etajul 2. Încăpere în zona cuprinsă între volumul central şi holul scării secundare.

Foto 75 | Corp strada Franceză. Etajul 2. Hol scară principală.

Foto 76 | Corp strada Franceză. Etajul 2. Scări acces coridor. Vedere dinspre volumul central.

Foto 77 | Corp strada Franceză. Etajul 2. Detaliu luminator coridor.

Foto 78 | Corp strada Franceză. Etajul 2. Volum central. Gol central cu vedere spre structura şarpantei.

Foto 79 | Corp strada Stavropoleos. Etajul 2. Aula.

Foto 80 | Corp strada Stavropoleos. Etajul 2. Aula.

Foto 81 | Corp strada Stavropoleos. Holul etajului 2. Vedre spre scara principală



Foto 82 | Corp strada Stavropoleos. Etajul 2. Spațiu rezultat între pereții aulei şi fațadă.