



LEGENDA MATERIALE EXISTENTE

- 1 Zidarie din caramida , strat de tencuiala exteriora,glet, zugraveala exteriora de culoare alba
- 2 lipsa foaie usa; toc din lemn degradat
- 3 usa din lemn cu tablii, cu un canat, dubla - deschidere spre exterior si interior; finisaj culoare maro
- 4 burlan diametru 12 cm,din tabla zincata
- 5 jgheab diametru 15 cm, din tabla zincata
- 6 invelitoare - tigla ceramica tip solzi, culoare caramiziu
- 7 lucarna - acces pod; inchidere cu placaj PFL
- 8 cosuri de fum din zidarie de caramida, cu tencuiala exteriora, zugravite in alb
- 9 zid de sprijin, piatra
- 10 ancadrament piatra
- 11 tabla zincata

LEGENDA DEGRADARI FATADA

- Zidarie de caramida degradata (mortar degradat, caramizi afectate de cicluri de inghet/dezghet)
- Tencuiala degradata (tencuiala desprinsa de pe suport, microfisuri, tencuiala sfaramicioasa)
- Reparatii cu mortar de ciment
- Zone cu nivel de umiditate ridicat la zidarie, eforescente de saruri
- Atac biologic (alge, licheni si muschi) la zidarie
- Elemente din piatra sculptate (ancadramente, portaluri) degradate (afectate datorita ciclurilor de inghet/dezghet, fisuri, suprafete sfaramicioase)
- Invelitoare degradata (lipsa/ deplasari tigle, atac biologic)
- Jgheab si burlan din tabla, degradat
- Tamplarii din lemn degradate
- Vegetatie parazitara
- suprafete acoperite cu vopsea graffiti
- Cosuri de fum degradate (zidarie de caramida degradata)
- Adaosuri invelitoare tabla plana
- Invelitoare tigle ceramice trase (solzi)

INSTALATII PARAZITARE

- electrice
- tevi



COD MONUMENT ISTORIC: CJ-II-a-A-07240 - Cetatuia Cluj-Napoca - 1716

CATEGORIA DE IMPORTANTA:
"C" - CONSTRUCTII DE IMPORTANTANTA NORMALA, conf. HGR 766-97 anexa 3

CLASA DE IMPORTANTA SI NIVEL DE EXPUNERE:
III - CONSURCTII DE TIP CURENT conf. P100-1/2013
GRADUL DE REZIDTENTA LA FOC: III

NOTA *:
Piesele desenate reprezentand situatia existenta, respectiv releveele au fost intocmite in baza masuratorilor, sondajelor si observatiilor realizate in situ, in limita posibilitatilor fizice din teren in perioada mai-august 2016. Executantul are obligatia sa verifice masuratorile, cotele si corespondenta dintre proiect si realitatea din teren. In cazul abaterilor se va contacta proiectantul general

NOTA **:
Acest desen si informatiile cuprinse in el pot fi utilizate exclusiv in scopul pentru care a fost elaborat. Copierea, reproducerea sau utilizarea prezentei documentatii in alte scopuri este interzisa fara acordul scris din partea elaboratorului. Documentul este valabil numai cu semnaturile si stampilele proiectantilor si a verficatorilor in original. Prezenta documentatie este destinata exclusiv fazei D.A.L.I.

obiectiv:

REABILITARE - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT PE STR. CETATII, PAVILION G DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

amplasament: str Cetatii, Pavilion G, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

beneficiar:
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

proiectant general:
S.C. K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.
contact: str. Victor Deleu, nr.2, Cluj-Napoca, Cluj
tel: 004-0371-165-006, mobil: 004-0733-516-194
NR.O.R.C./AN: J31/335/11.05.2006; C.U.I.: RO18659048
sef proiect:
Arh. Kulcsar Andras
Nr. Tel: 0733-516-914

proiectanti de specialitate:
S.C. ARH. SERVICE GUTTMANN & COMP S.R.L
contact: Mun. Cluj-Napoca, Str. Sigmund Toduta, Nr. 13, Ap. 1, Jud. Cluj
J12/1752/27-04-2016; C.U.I.: 2469837
Nr. Tel. 004-0371-165-006

S.C. ARH. SERVICE S.R.L.
contact: Mun. Cluj-Napoca, Str. Sigmund Toduta, Nr. 13, Ap. 1, Jud. Cluj
J12/1750/27-04-2016; C.U.I.: 32404104
Nr. Tel. 004-0371-165-006

numar proiect: K104 - 17

SEF PROIECT COMPLEX	arh. Guttman Szabolcs expert M.C.C. nr. 88E	
PROIECTAT:	arh. Kulcsar Andras	
	arh. stag. Tataru Ioana	
RELEVAT / DESENAT:	arh. stag. Tataru Ioana	
	stud. arh. Balas Roxana	

faza proiectului: D.A.L.I.

plansa: SITUATIA EXISTENTA
Fatada Est

data: OCTOMBRIE 2017 scara: 1:50

numar plansa: A.08